



ESI[tronic] 2.0

BOSCH RENAULT / Megane III 1.5 dCi Hatchback / BZ / 1.5 / 66.0 kW / 11/2008 - 12/2016 / K9K 834 / VF1BZ1A0543417602

KTS 560

Informações do v... Diagnóstico Pesquisa Manutenção Manuais Esquemas elétri... Erro conhecido Equipamento

Gerenciamento do motor 1 / Diesel CR/EDC DCM 3.4

Memória erros

Selecionar o erro. Mais informações sobre o erro selecionado com [Cont.](#)

No. de erros 2

P012A	Sens.pres.sobrealim. turboc.ac.gas.esc. Falha de função
P2263	Regulagem da pressão de superalimentação Falha de função

Cancelar Retorno Salvar Apagar Cont.