



stopcacem stopcacem

alto da bela vista 2735-218 cacem

VISABEIRA

N.º de serviço :BF231/1012

Identificação :04PF47

VISEU

VIN :VF77B9HNOEN542211

Quilometragem :446501

Primeira licença :

N.º de cliente :

Técnico instal. :

Tel.(privado) :

Telefone :

Tel.(empresa) :

Fax :

CITROEN,Berlingo [B9], Berlingo 1.6 HDi, Diesel, 1.6, 55.0kw, 06/2011 -
12/2016, 9HK, 04PF47

Diesel EDC 17C10 ECO**10-05-2023 12:15**

1. Diesel EDC 17C10 ECO

12:15

2. Memória errosQtd. erros: 4

12:15

P0263	Correção de débito, cilindro 1	Valor fora da margem de tolerância
P0269	Correção de débito, cilindro 3	Valor fora da margem de tolerância
P0266	Correção de débito, cilindro 2	Valor fora da margem de tolerância
P3007	Medidor de massa de ar: sinal	Massa de ar muito reduzida

Observações : _____

Data_____
Assinatura